

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ ПСМ-180

Руководство по монтажу и эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Грузоподъемность – двойная петля до 100 кг, тройная петля до 150 кг.
- Угол открывания – 190 градусов.
- Толщина декоративных лицевых панелей, устанавливаемых на короб и дверь со стороны открывания – до 16 мм.
- Обкатка кромки лицевой декоративной панели – не менее 2 мм.
- Материал – высоколегированная сталь.
- Покрытие – цинк, порошковое покрытие по цвету RAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




- Скрытая петля ПСМ-180 – 1шт.
- Винты M6x25 – 12 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ


- Разбираем петлю на три части (кронштейн крепления к коробу 1, кронштейн крепления к двери 2, рычажный механизм поворота 3.). Для снятия кронштейна крепления к двери 2 выкручиваем два винта регулировки по вертикали 4. Для снятия кронштейна крепления к коробу 1 выкручиваем винты регулировки положения по вертикали 5 и плоской отверткой сдвигаем рычажный механизм поворота 3 относительно кронштейна в двух противоположных направлениях.
- Крепим кронштейн крепления к коробу 1 винтами крепления к коробу 6 и кронштейн крепления к двери 2 винтами крепления к коробу 7;
- Устанавливаем рычажные механизмы поворота 3 в кронштейн крепления к двери 1 и фиксируем винтами регулировки 4;
- Поворачиваем все установленные рычажные механизмы поворота 3 в положение открыто 90-110 градусов и подводим дверь к установленному в проеме коробу.
- Вдеваем рычажные механизмы поворота 3 в установленные в короб кронштейны крепления к коробу 1.
- Фиксируем положение рычажных механизмов поворота 3 нижними винтами регулировки положения двери по высоте 5. Начинайте фиксацию с верхней петли.
- Предварительно фиксируем механизмы поворота верхними винтами регулировки положения двери по высоте 7.
- Регулируем положение двери относительно короба по высоте. Для подъёма двери необходимо закручивать (вращение по часовой стрелке) нижний и выкручивать (вращение против часовой стрелки) верхний винт регулировки положения двери по высоте 5 на одинаковое количество оборотов. Для опускания двери необходимо нижний винт выкручивать, а верхний винт закручивать.
- Регулируем положение двери относительно короба горизонтально, вдоль своей плоскости (зазоры замочного и петлевого стыка). Для этого необходимо одновременного откручивать или закручивать, в зависимости от направления регулировки, винты регулировки положения двери по горизонтали 4 (4 шт.). Для уменьшения зазора петельной стороны необходимо винты регулировки 4 закручивать (вращение по часовой стрелке), для увеличения зазора петельной стороны винты необходимо выкручивать (вращение против часовой стрелки).
- Регулируем горизонтальное положения двери относительно короба в направлении перпендикулярном плоскости двери. Для этого ослабляем винты крепления к двери 7 (6 шт.) и передвинув кронштейн крепления 2 относительно пазов на необходимое расстояние фиксируем.
- Проверяем зазоры стыка между дверью и коробом по всему периметру. При необходимости корректируем положение повторяя процесс регулировки.
- Проверяем фиксацию всех винтов.
- Установка двери с петлями скрытого монтажа выполнена.



РАЗМЕРЫ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРОБА И ДВЕРИ




КОРОБ





ДВЕРЬ

Внимание: Толщина листа с пластинами усиления в местах крепления петель 3-4 мм (рекомендовано 3,5мм)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СКРЫТОЙ ПЕТЛИ



ПРИМЕР УСТАНОВКИ ПЕТЛИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Диапазон температур: от -40°C до +50°C.
- Относительная влажность: до 80% (при +25°C).

ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу петли при соблюдении условий установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть.