

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полошко
« 14 » сч 20 18 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1), отдельно по каждому помещению с указанием
количества мест:

1 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,5 кв.м., 6 спальных комнат для детей, площадь-80,0 кв.м.,
2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Директор АНО «СТК Элегия»

М.В. Полюшко М.В. Полюшко

« 11 » 04 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1), отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

1 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,5 кв.м., 6 спальных комнат для детей, площадь-80,0 кв.м.,
2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ М.В. Полошко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не отапливаемых 1), отдельно по каждому помещению с указанием количества мест:
1 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 2 комнаты для хранения личных вещей, площадь 32,5 кв.м., 6 спальных комнат для детей, площадь-80,0 кв.м., 2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ____ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название) _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, is written over a horizontal line.

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» жилой корпус № 1
Тамбовский район с. Тулинска

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 1	Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину прохаживаемой части пешеходного пути для МГН следует	Капитальный ремонт

						принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование.	Капитальный ремонт

						1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать	
--	--	--	--	--	--	---	--

						на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть	 Фото 3	отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной конструкции.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной	Текущий ремонт

							ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть		 Фото 4	Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧИ (К,З,О,С,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	Капитальный ремонт

1.7	Жилая комната	есть		 Фото 2,3	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ(К,О, С,Г,У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть	Капитальный ремонт
-----	---------------	------	--	---	---	-----------------	--	--------------------

						санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других средств	
--	--	--	--	--	--	--	--

						реабилитации, 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1- 4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 1	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	2	2,1;2,2 ;2,3; 2,4; 2,8	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категория инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
I.1 Ввод (входы) на территорию	есть			1) Отсутствует система средств информации обеспечивающая непрерывность информации доступности МГН 2) Неустановлено на объекте идентичные знаки и указатели, соответствующие ГОСТ Р 51671-2015	К. О. Г. У. С	СП 59.13330.2016 п. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации. Оборудование доступными элементами информации об объекте	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть		Нет тактильных средств на покрытии		1) СП 59.13330.2016 п. 3.46 тактильные средства информации: Носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 2) СП 59.13330.2016 п. 3.47 тактильно-контрастные наземные и напольные указатели: Средства информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информационная поддержка на всех путях движения МГН	К. О. Г. У. С	Привести в соответствие с нормами законодательства	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территория прилегающей к зданию (участку)				

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "___" _____ 20__ г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавокная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Исследования, наблюдения
и опытные работы
по теме
Выпуск



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полушко
« 14 » 104 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400
В здании умывальных раковин: 8, кранов: 8
Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка
10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

13. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

14. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М. В. Полюшко
« 14 » *14* 20*15* г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400

В здании умывальных раковин: 8, кранов: 8

Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка
10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением

зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ *М.В. Полошко* М.В. Полошко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400
В здании уmyвальных раковин: 8, кранов: 8
Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка 10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ____ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность», столовая
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ нет	№ на план е	№ фото	Содер- жание	Знач имо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Павилус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)			 Фото 8	П-репад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). Отсутствуют приставные решетки с учетом требований к клеткам по 5.1.18.	ВНД (К) ДПН (С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 3.46 тактильные средства информации. Носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 2) СП 59.13330.2016 п. 3.47 тактильно- контрастные наземные напольные указатели: Средства информирования предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению	
				Фото 8,1				

					ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. Разделяются по основным типам на предупреждающие, направляющие и пола различного назначения. Примечание - Нормируемым параметром для предупреждающих указателей является глубина указателя - расстояние между ближней и дальней границами указателя, преодолеваемое по ходу движения, а для направляющих указателей - ширина указателя, т.е. расстояние между его боковыми границами. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.		
				Отсутствует пандус, поручни, водоотвод.			
				Отсутствует кнопка персонала, вызова помощи			

						Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на прохаживаемой части пешеходного пути, допускается применять приставные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Валь обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в
--	--	--	--	--	--	---

						одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99	
2.4	Дверь (входная)		 Фото 8.2  Фото 8.3  Фото 8.4	Не соответствует: - отсутствует средства визуальной информации; - отсутствует маркировка на створках дверной конструкции. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	ВНД (К) ДПН (С, Г, У, О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на	
	Зал для приема пищи						

						высоте от 1,2 до 1,6 м; - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние. 4) ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7 Требования к специализированным знакам обозначения доступности объектов для инвалидов (знакам доступности) 5) СП 59.13330.2016 п. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей,
--	--	--	--	--	--	---

						доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница – не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.	
2.6	Тамбур	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Перепад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Отсутствует пандус, поручни, водоотвод		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адекватации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
столовая	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	8	8; 8,1; 8,2; 8,3; 8,4;	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____


Приложение 4

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории _____ на _____ год

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объек-	№ пас-порта	Планируемые работы	Ожидаемый результат	Финансирование	Ответственный	Дата теку-
-------	----------------------	--------------	-------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------	------------

Трудове, изданыя въ
дѣлѣ
Александръ



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
 М.В.Полошко/
« 14 » 14 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

5 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование,

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


9. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

10. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Директор АНО «СТК Элегия»

 М.В. Полюшко

« 11 » 04 2017 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

5 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
-------	-------------------------------	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№	Основные структурно-функциональные зоны	Индивидуальные решения
---	---	------------------------

п/п	объекта	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____



М.В. Полюшко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не отапливаемых 1, раздельно по каждому помещению с указанием количества мест:

5 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на __ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте на __ л.

Потажные планы, паспорт БТИ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

41

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» жилой корпус № 5
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие проходов части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие проходов части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину проходов части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проходом частью должна составлять не	Капитальный ремонт

						менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у асов перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни	Капитальный ремонт

						пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильноконтрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.		
1.3	Дверь входная	есть		 Фото 3,2	отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О))	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от	Текущий ремонт

					створках дверной конструкции.		поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текучий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть			Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧИ(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует	Капитальный ремонт

Фото 3,3

						обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3.4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресла-коляски и других средств.	ДПИ- (К,О,С,Г,У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в	Капитальный ремонт

						помещения с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины и уборных, места в раздевальнях, ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других
--	--	--	--	--	--	--

						средств реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СР 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м.
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 5	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Myiurus, myiuridae

Myiurus myiurus

Myiurus

Myiurus

M. myi




УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полошко
« 14 » 04 20 25 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:
6 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


11. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

12. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Директор АНО «СТК Элегия»

 М.В. Полюшко

« 14 » 04 20 25 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

6 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки: пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха

и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(*наименование сайта, портала*)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ *М.В. Полошко* М.В. Полошко
(*подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта*)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества мест:
6 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование,
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Д», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на __ л.

2. Входа (входов) в здание

на __ л.

3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте на __ л.

Пожарные планы, паспорт БТИ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от " ____ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» жилой корпус № 6
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие проходной части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие проходной части пешеходных дорожек, трогуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину проходной части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проходной частью должна составлять не	Капит- альный ремонт

						менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных напольных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ-(С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни	Катп дым ремонт

						пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифа 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть	 Фото 3,2	отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на	ВН(Ж)К ДПН-(С,Г,У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от	Текущий ремонт

					створках дверной конструкции,		поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть	 Фото 3,3	Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧН(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует	Капитальный ремонт	

						обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3,4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 12,5м2 Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПН- (К,О,С,Г.У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресло-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода и	Капитальный ремонт

						помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других
--	--	--	--	--	--	---

						средства реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СР 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,	
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жалей кортус № 6	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

specimen, *spiciglobulus*
in ciperneo *verano*
superior



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полошко
« 14 » 104 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 7 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 7), отдельно по каждому помещению с указанием
количества мест:
4 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть); согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


7. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

8. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Директор АНО «СТК Элегия»

 М.В. Полошко

« 14 » 04 2022 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 7 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 7), отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

4 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройств для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(*наименование сайта, портала*)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ *M. J. Poloshko* М.В. Полошко
(*подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта*)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества мест:
4 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на __ л.
2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Полтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

1. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» жилой корпус № 4
Тамбовский район с. Туляновка

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие прохожей части пешеходных дорожек соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину проходов части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не	Капитальный ремонт

						менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестниц и пандусов. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни	Капитальный ремонт

						пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть		отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)) на	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от	Текущий ремонт

				Фото 3,2	створках дверной конструкции.		поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть		 Фото 3,3	Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧН(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует	Капитальный ремонт

						обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3.4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресла-коляски и других средств.	ДПН- (К,О,С,Г.У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в	Капитальный ремонт

						помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других
--	--	--	--	--	--	--

						средств реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 4	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Премия, присужденная
и сдана на хранение

д. увар
Александр



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полышко
« 14 » 04 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

3 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025
г., капитального – нет.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,
муниципальная*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

5. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
6. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Директор АНО «СТК Элегия»

 М.В. Полюшко

« 14 » 04 20 18 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отопливаемых нет, не
отопливаемых 1, раздельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

3 корпус; 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0
кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ М.В. Полюшко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества мест:

3 корпус: 2 террасы площадь 5,3 кв.м., 2 комнаты для хранения личных вещей, площадь 32,9 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-189,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 15,6 кв.м..

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование,

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ____ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



В. Сарычева

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» жилой корпус № 3
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину прохаживаемой части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохаживаемой частью должна составлять не	Капитальный ремонт

						менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни	Капитальный ремонт

						пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильноконтрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть	 Фото 3,2	отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от	Текущий ремонт

					створках дверной конструкции.		поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефнопунктирного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть			Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧИ(К, С, О, Г, У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует	Капитальный ремонт

						обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3,4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,3м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ-(К,О,С,Г,У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в	Капитальный ремонт

						помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевалочных ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно- двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл- переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло- коляски и других
--	--	--	--	--	--	---

						средства реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 3	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от ____ 20__ г.

1. Результаты обследования:

Получено, прикуплено
и куплено перо
83 иер
Душечко



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полюшко
« 14 » *14* 20*18* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:
Медицинский пункт
Туалетов, санузлов: 2
В здании умывальных раковин: 3, кранов: 3
Комнаты гигиены, душевых: 1
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025*
г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

15. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

16. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полюшко
« 14 » 04 2015 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

Медицинский пункт

Туалетов, санузлов: 2

В здании умывальных раковин: 3, кранов: 3

Комнаты гигиены, душевых: 1

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением

зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информация и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____  М.В. Полюшко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Медицинский пункт
Туалетов, санузлов: 2
В здании умывальных раковин: 3, кранов: 3
Комнаты гигиены, душевых: 1
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на __ л.

2. Входа (входов) в здание

на __ л.

3. Путей движения в здании

на __ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



В. Сарычева

Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность» медицинский пункт
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 1	Покрытие проехной части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие проехной части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сухой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину проехной части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над проехной частью	Капитальный ремонт

						должна составлять не менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и	Капитальный ремонт

						открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного
--	--	--	--	--	--	--

						участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть		отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной конструкции.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м;	Текущи й ремонт
1.4	Лестница	нет					

Фото 3

	(наружная)							
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть		 Фото 4	Ширина коридора соответствует нормативам 1,2 м не	ДЧИ (К,З,О,С,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	Капитальный ремонт

1.7	Жилая комната	есть	 Фото 2,3	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ(К,О, С,Г,У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть	Капитальный ремонт
-----	---------------	------	---	---	-----------------	--	--------------------

						санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевалках, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других средств	
--	--	--	--	--	--	---	--

							реабилитацион. 17.12.2024, 08.44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1- 4) 6-0,7 м,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
медицинский пункт	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	2	2.1;2.2 2.3; 2.4; 2.8	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

Исповедь, исповеданная
и совершенная
М. И. И.



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полушко
« 14 » 104 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400
В здании умывальных раковин: 8, кранов: 8
Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка
10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025
г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

13. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.

14. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М. В. Полюшко
« 14 » 11 2015 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, строение 6
Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Количество жилых помещений, всего 1 (отапливаемых нет, не
отапливаемых 1, отдельно по каждому помещению с указанием количества
мест:

Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400

В здании умывальных раковин: 8, кранов: 8

Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка
10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
Державинская 16а, каб.309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов,
ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением

зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ *М.В. Полошко* М.В. Полошко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: с.Тулиновка, ул. Летний парк, Тамбовский район, Тамбовская область, 392511.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 400
В здании уmyвальных раковин: 8, кранов: 8
Пищеблок: мясной цех 28,4 кв.м., варочный цех 86,7 кв.м., хлеборезка 10,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки кухонной посуды 20,9 кв.м., мойка столовой посуды 30,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Юность»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, Державинская 16а, каб.309
- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до ул. Советская, села Тулиновка, автобусы № 111, 111 «Ц», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м;

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: есть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: да;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания*

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Капитальный ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 . Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до _____ года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на ____ л.

2. Входа (входов) в здание на __ л.
3. Путей движения в здании на __ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Юность»

А.Ю. Четырина

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Ю.А. Волков

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Юность», столовая
Тамбовский район с. Тулиновка

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ нет	№ на план е	№ фото	Содер- жание	Знач имо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)			 Фото 8	П-репад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). Отсутствуют приставные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18.	ВНД (К) ДПИ (С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 3.46 тактильные средства информации. Носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 2) СП 59.13330.2016 п. 3.47 тактильно-контрастные наземные напольные указатели. Средства информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению	
				Фото 8,1				

					ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. Разделяются по основным типам на предупреждающие, направляющие и пола различного назначения. Примечание - Нормируемым параметром для предупреждающих указателей является глубина указателя - расстояние между ближней и дальней границами указателя, преодолеваемое по ходу движения, а для направляющих указателей - ширина указателя, т.е. расстояние между его боковыми границами. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.		
				Отсутствует пандус, поручни, водоотвод.			
				Отсутствует кнопка персонала, вызова помощи			

						Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на прохаживаемой части пешеходного пути, допускается применять приставные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Валь обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в
--	--	--	--	--	--	---

						одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99	
2.4	Дверь (входная)		 Фото 8.2  Фото 8.3  Фото 8.4	Не соответствует: - отсутствует средства визуальной информации; - отсутствует маркировка на створках дверной конструкции. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	ВНД (К) ДПИ (С, Г, У, О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на	

						высоте от 1,2 до 1,6 м; - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние. 4) ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7 Требования к специализированным знакам обозначения доступности объектов для инвалидов (знакам доступности) 5) СП 59.13330.2016 п. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей,
--	--	--	--	--	--	---

						доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница – не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.	
2.6	Тамбур	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Перепад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Отсутствует пандус, поручни, водоотвод		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адекватации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
столовая	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	8	8; 8,1; 8,2; 8,3; 8,4;	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории _____ на _____ год

№ п/п	Наименование объекта и	Адрес объек-	№ пас-порта	Плановые работы	Ожидаемый результат	Финансировани	Ответст-венный	Дата теку-
-------	------------------------	--------------	-------------	-----------------	---------------------	---------------	----------------	------------

Трудове, изданыя въ
дѣлѣ
Александръ

