


УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»»
М.В.Полюшко/
« 14 » 04 20 25 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Медицинский пункт
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Комнаты гигиены душевых: 2,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности. (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	ВНД

	аппарата	
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»»
 М.В.Полюшко/
« 14 » « 04 » 20 28 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Медицинский пункт
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Комнаты гигиены душевых: 2,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г.,*
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и

умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно частично всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____


нет

(*наименование сайта, портала*)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» М.В. Полюшко М.В. Полюшко

(*подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта*)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»»
 /М.В.Полюшко/
« 14 » 04 20 22 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Медицинский пункт
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Комнаты гигиены душевых: 2
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г.,*
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309

- 1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования и науки Тамбовской области.

- 1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу ~~Маршала~~ Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ВНД
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного	ВНД

	аппарата	
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на __ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на __ л. |
| 3. Путей движения в здании | на __ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на __ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на __ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на __ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Росиночка»



М.В. Михалева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов

и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



* Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от « ____ » ____ 20 ____ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название) _____

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Росиночка» медицинский пункт № 4


г. Тамбов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину прохаживаемой части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохаживаемой частью должна составлять не менее 2,1 м.	Капитальный ремонт

						5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть	Капитальный ремонт

							расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильноконтрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входу начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общенормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту 15 мм.
--	--	--	--	--	--	--	--

1.3	Дверь входная	есть		отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной конструкции.	ВНД(К) ДПИ-(С,Г,У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	Текущий ремонт
1.4	Лестница (наружная)	нет					
1.5	Пандус (наружный)	нет					
1.6	Коридор	есть		Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧИ(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать	Капитальный ремонт

							ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Изолятор	есть		 Фото 3,4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ-(К,О,С,Г.У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при	Копия документа

						открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванн и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный
--	--	--	--	--	--	---

						шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м ² для хранения уличной кресло-коляски и других средств реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Медицинский пункт	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)							
3.2	Лестница (внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО «СТК «Элегия»»

М.В.Полюшко/
« 14 » 04 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

3 корпус: 3 спальных комнаты для детей, площадь-75,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 10,6 кв.м..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
объекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО «СТК «Элегия»»

М.В.Полюшко/
« 14 » ноября 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.

1.3. Сведения о размещении объекта:

3 корпус: 3 спальных комнаты для детей, площадь-75,0 кв.м., комната
воспитателей и вожатых, площадь 10,6 кв.м..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Министерство образования и науки Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в ~~т.ч.~~ проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые ~~трудоспособного~~ возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с ~~умственной~~ отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в ~~день~~), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу ~~Маршала~~ Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____


нет

(наименование сайта, портала)

**5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано:**

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ М.В. Полюшко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного
представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»»
 М.В.Полюшко/
« 14 » 04 20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
3 корпус: 3 спальных комнаты для детей, площадь-75,0 кв.м., комната воспитателей и вожатых, площадь 10,6 кв.м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: **аренда.**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Росиночка»



М.В. Михалева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с

ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название) _____

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Росиночка» жилой корпус № 3
г. Тамбов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие прохжей части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохжей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину прохжей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохжей частью должна составлять не	Капитальный ремонт

						менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ-(С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадки устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м от пандусов и дополнительно на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни

						пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильноконтрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.
--	--	--	--	--	--	---

1.3	Дверь входная	есть		 Фото 3,2	отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной конструкции.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текущий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.
1.4	Лестница (наружная)	нет					
1.5	Пандус (наружный)	нет					
1.6	Коридор	есть		 Фото 3,3	Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧИ(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения помещений, зонда местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей от 17.12.2024, 08.44.20 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильного населения (с изменениями 2020) При нахождении расчету не более одного инвалида в кресле-коляске на этаже допускается предусматривать

						ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3,4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ- (К,О,С,Г. .У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при	Капитальный ремонт

						открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать встроенный
--	--	--	--	--	--	--

							шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м ² для хранения уличной коляски и других средств реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 2	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Пронизано, пронизано
и скреплено нитями
до шнур
Директор



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полюшко
« 14 » *сч* 20*25* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
2 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 3 комнаты для хранения личных
вещей, площадь 22,5 кв.м., 4 спальных комнат для детей, площадь-245,0
кв.м., 2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г.,*
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полушко /М.В.Полушко/
« 10 » 09 20 20 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
2 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 3 комнаты для хранения личных вещей, площадь 22,5 кв.м., 4 спальных комнат для детей, площадь-245,0 кв.м., 2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» _____ М.В. Полюшко
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полюшко
« 14 » / 04 / 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
2 корпус: 2 террасы площадь 4,9 кв.м., 3 комнаты для хранения личных вещей, площадь 22,5 кв.м., 4 спальных комнат для детей, площадь-245,0 кв.м., 2 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 20,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на __ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на __ л. |
| 3. Путей движения в здании | на __ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на __ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на __ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на __ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Плэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Росиночка»



М.В. Михалева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с

ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от « ____ » ____ 20 ____ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название) _____

СН

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Росиночка» жилой корпус № 2
г. Тамбов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 3	Покрытие прохоей части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохоей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. 5.1.7 Ширину прохоей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохоей частью должна составлять не менее 2,1 м.		Капитальный ремонт

						5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 3,1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: - навес, - водоотвод.	ВНД(К) ДПИ- (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестниц и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть	Капитальный ремонт

						расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень, перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5- 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть		отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной	ВНД(К) ДПН- (С,Г,У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП	Текущ ий ремонт

				Фото 3,2	конструкции.		59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо освещаемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и Текучий ремонт символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть		Фото 3,3	Ширина коридора не соответствует нормативам 1,2м	ДЧМ(К, С,О,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При исхождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное	Капитальный ремонт

						пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В туннельных коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	
1.7	Жилая комната	есть	 Фото 3,4	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл- передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресла-коляски и других средств.	ДПИ- (К,О,С,Г, У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла- коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле- коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и	Капитальный ремонт

						мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других средств реабилитации. 17.12.2024, 08:44 СП
--	--	--	--	--	--	---

						59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) 6-0,7 м,
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 2	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД (К,О)	3	3; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Примечание, прилагаемое
к expenditure receipt

At the
expense of



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полюшко
« 14 » 04 20 21 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 110
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Пищеблок: мясной цех 18,4 кв.м., варочный цех 26,7 кв.м., хлеборезка
6,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 10,9 кв.м., мойка столовой посуды 10,7 кв.м.
общая площадь 1,08 га., ограждение металлическое, высота 2,2 метров
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	ВНД

	аппарата	
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полошко
« 14 » *сентября* 20 *18* г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 110
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Пищеблок: мясной цех 18,4 кв.м., варочный цех 26,7 кв.м., хлеборезка 6,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки кухонной посуды 10,9 кв.м., мойка столовой посуды 10,7 кв.м.
общая площадь 1,08 га., ограждение металлическое, высота 2.2 метров
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и

умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

нет

(наименование сайта, портала)

5 Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» М.В. Полюшко М.В. Полюшко

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В.Полушко
« 14 » 11 20 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
Столовая (обеденный зал): количество посадочных мест 110
В здании умывальных раковин: 4, кранов: 4
Пищеблок: мясной цех 18,4 кв.м., варочный цех 26,7 кв.м., хлеборезка
6,2 кв.м., цех готовой продукции кв.м., овощной цех 15,7 кв.м., цех мойки
кухонной посуды 10,9 кв.м., мойка столовой посуды 10,7 кв.м.
общая площадь 1,08 га., ограждение металлическое, высота 2.2 метров
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2025 г.,
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в п.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на __ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на __ л. |
| 3. Путей движения в здании | на __ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на __ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на __ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на __ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Росиночка»



М.В. Михалева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов

и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № ____)

Комиссией
(название) _____

af

I. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Росиночка», столовая
г. Тамбов

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ нет	№ на план е	№ фото	Содер- жание	Знач имо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)			 Фото 8	Перепад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начало опасного участка, изменения направления движения, входа). Отсутствуют привольные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1, 18.	ВНД (К) ДПИ (С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 3.46 тактильные средства информации: Носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения. 2) СП 59.13330.2016 п. 3.47 тактильно- контрастные наземные и напольные указатели: Средства информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению	
				Фото 8,1				

					ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение. Разделяются по основным типам на предупреждающие, направляющие и поля различного назначения. Примечание - Нормируемым параметром для предупреждающих указателей является глубина указателя - расстояние между ближней и дальней границами указателя, преодолеваемое по ходу движения, а для направляющих указателей - ширина указателя, т.е. расстояние между его боковыми границами. 5.1.10 Информационно для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.
				Отсутствует пандус, поручни, водоотвод. Отсутствует кнопка персонала вызова помощи	

						Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на прохожей части пешеходного пути, допускается применять пристольные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. 1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в
--	--	--	--	--	--	---

						одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99	
2.4	Дверь (входная)		 Фото 8,2  Фото 8,3  Фото 8,4	Не соответствует: - отсутствует средство визуальной информации; - отсутствует маркировка на створах дверной конструкции. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	ВНД (К) ДПИ (С,Г,У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на	

Зал для приема
гости

						высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние. 4) ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7 Требования к специализированным знакам обозначения доступности объектов для инвалидов (знакам доступности) 5) СП 59.13330.2016 п. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В полотнах наружных дверей,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница – не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.	
2.6	Тамбур	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Перепад высоты пешеходной дорожки. Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Отсутствует пандус, поручни, водоотвод		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
столовая	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	8	8; 8,1; 8,2; 8,3; 8,4;	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната							
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от _____ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории _____ на ____ год

№ п/п	Наименование объекта и	Адрес объек-	№ пас-порта	Планируемые работы	Ожидаемый результат	Финансирование	Ответственный	Дата теку-
-------	------------------------	--------------	-------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------	------------

	название организации, расположенно й на объекте	та	доступ- ности объекта	Содержа- ние работ <*>	Вид работ <*>	(по состоя- нию доступ- ности) <***>	Объем, тыс. руб.	Источ- ник	исполни- тель, соиспол- нители	шего контр- роля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

<*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение 5

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за ____ год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенно в на объекте	Адрес объек- та	№ пас- порта доступ- ности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоя- нию доступ- ности) <***>	Фактические затраты		Причины невыпол- нения	Зак- люче- ние
				Содержа- ние работ <*>	Оценк а работ <*>		Объем, тыс. руб.	Оценк а <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<*> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<****> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

нормите, нормативите
и критериите на работа

8.2. учесници
Директор




УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полюшко
« 14 » 04 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала
Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 1 терраса площадь 2,9 кв.м., комнаты для хранения личных вещей,
площадь 23,3 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-316,0 кв.м., 1
комнаты воспитателей и вожатых, площадь 10,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г.,*
капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный
клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов,
ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: **аренда.**
1.9. Форма собственности (государственная, **негосударственная**).
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организация на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная*
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта от « ____ » _____ 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ « ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»»
М.В.Полушко
« 14 » *сч* 20 *25* г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 1 терраса площадь 2,9 кв.м., комнаты для хранения личных вещей, площадь 23,3 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-316,0 кв.м., 1 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 10,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(наименование сайта, портала)

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Директор АНО «СТК «Элегия» М.В. Полошко М.В. Полошко
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «СТК «Элегия»
М.В. Полюшко
« 14 » *04* 20 *25* г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: город Тамбов, Пригородный лес, улица Маршала Малиновского 4/1 Тамбовская область, 392511.
1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус: 1 терраса площадь 2,9 кв.м., комнаты для хранения личных вещей, площадь 23,3 кв.м., 8 спальных комнат для детей, площадь-316,0 кв.м., 1 комнаты воспитателей и вожатых, площадь 10,0 кв. м..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2025 г., капитального – нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Автономная некоммерческая организация «Спортивно-танцевальный клуб «Элегия» Детский оздоровительный лагерь «Росиночка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, каб. 309
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Министерство образования и науки Тамбовской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Тамбов, ул. Советская, д.108

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
2.2 Виды оказываемых услуг - дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд от города Тамбова, по Рассказовскому шоссе, поворот на улицу Маршала Малиновского, автобусы № 10, 28, остановка парк отель турист наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 10 м;

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет;

3.2.4 перекрестки: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД

4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 объект доступен избирательно для инвалидов с нарушением слуха и умственной отсталостью, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения и недоступен для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указывается наименование документа: программы, плана)

до 2030 года в рамках мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов в ДОЛ «Росиночка» на 2022-2030 годы в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на __ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на __ л. |
| 3. Путей движения в здании | на __ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на __ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на __ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на __ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

Председатель:

Начальник ДОЛ «Росиночка»



М.В. Михалева

Члены рабочей группы:

Заведующий хозяйством

Председатель правления «Тамбовского
регионального отделения всероссийской
организации родителей детей инвалидов

и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями
нуждающихся в представительстве своих
интересов «ВОРДИ».



Е.В. Сарычева

Управленческое решение согласовано от «___» _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Комиссией
(название) _____

A handwritten signature, possibly "С/С", written in blue ink over a horizontal line.

1. Результаты обследования:

Детский оздоровительный лагерь «Ресничка» жилой корпус № 1
г. Тамбов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория перед зданием	есть	2	 Фото 1	Покрытие прохаживающей части пешеходных дорожек не соответствует	ДП-В	5.1.11 Покрытие прохаживающей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. Покрытие из бетонных плит или брусчатка должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.	Капитальный ремонт

I. Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участку)

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
I.1	Вход (входы) на территорию	есть			1) Отсутствует система средств информации обеспечивающая непрерывность информации доступности МГН 2) Неустановлены на объекте идентичные знаки и указатели, соответствующие ГОСТ Р 51671-2015	К. О. Г. У. С	СП 59.13330.2016 п. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации Оборудование доступными элементами информации об объекте	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информационная поддержка на всех путях движения МГН	К. О. Г. У. С	Привести в соответствие с нормами законодательства	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территория прилегающей к зданию (участку)				

Комментарий к заключению:

						принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,1 м. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	
1.2	Вход в здание	есть	 Фото 1	Отсутствует пандус, ограждение. Отсутствуют дополнительные элементы: навес, водоотвод.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	СП 59.13330.2016 п. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование.	Капитальный ремонт

						1) СП 59.13330.2016 п. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь трапебовидное исполнение. 2) ГОСТ Р 51261-99 3) СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать	
--	--	--	--	--	--	---	--

						на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	
1.3	Дверь входная	есть		отсутствует средства визуальной информации; отсутствует маркировка на створках дверной конструкции.	ВНД(К) ДПИ(С,Г, У,О)	1) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6 Контрастный круг диаметром от 0,1 до 0,2 м устанавливается на уровне не ниже 0,9 м и не выше 1,4 м от поверхности. 2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. 3) СП 59.13330.2016 п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной	Текущий ремонт

Фото 3

							ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:	
1.4	Лестница (наружная)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Коридор	есть			Ширина коридора соответствует нормативам 1,2 м	не ДЧИ (К,З,О,С,Г,У)	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1-4) При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: для поворота на 90° – 1,2 x 1,2 м; разворота на 180° – диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.	Капитальный ремонт

Фото 4

1.7	Жилая комната	есть	 Фото 2,3	Не соответствует ширина дверных полотен 0,6 м Отсутствует совмещенный санузел, холл-передняя Не соответствует размер жилой комнаты 13,5м² Отсутствует внутри комнаты встроенный шкаф для хранения кресло-коляски и других средств.	ДПИ(К,О, С,Г,У)	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе – не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 6.3.1 Во всех зданиях, где должны быть	Капитальный ремонт
-----	---------------	------	---	---	-----------------	--	--------------------

						санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 7.2.4 Жилая зона для проживания инвалидов должна иметь, как минимум, жилую комнату, совмещенный санузел, доступный для инвалида, холл-переднюю площадью не менее 4 м² и внутриквартирные коридоры шириной не менее 1,2 м. 7.2.5 Размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м². 7.2.9 В составе квартиры для инвалида на кресле-коляске следует предусматривать встроенный шкаф (или кладовую) площадью не менее 2 м² для хранения уличной кресло-коляски и других средств
--	--	--	--	--	--	--

							реабилитация. 17.12.2024, 08:44 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями № 1- 4) 6-0,7 м,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилой корпус № 1	ДП-В ДЧИ(К,О,С,Г,У) ДПИ(К,О,С,Г,У) ВНД(К,О)	2	2,1;2,2 ;2,3; 2,4; 2,8	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Исправно, именуется
и сержант неустав
81 мес
Исправно

